





TEK  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
ROY ELEKTRİK KAYNAĞI VE BÖLGE

1/4982/4.9

25.10.1978  
1978  
TARİHİ  
BÖLGE NO, SAYI:  
TAKSİTİNİN KAYD. GEC. KES. HES.

25.10.1978	2245								
------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

*A. C. Ömür*

15-12-11

*[Handwritten signature]*

1. Ad. Kurum ve kurumlar listesi.  
2. Ad. Kurumlar listesi.

**MESUT GÖKSU**  
Y. MÜHENDİS - MÜTEAHHİT

ASKERİ MÜZE İNŞAATI  
HARİYE / İSTANBUL  
TEL : 48 36 61 - 48 68 96


T.E.K Köy Elektrifikasyonu  
Şube Başmühendisiği


EDİRNE

Taahhüdünde bulunan 75-12-11 gurubu köylerinden.  
Taşlısekban köyünün A.G.Ş , TR.P ve F.N.H  
testleri tamamlanmıştır . Geçici kabulünün yapılmasını  
bilgilerinize arz ederim.

19/10/1978

Mesut Göksu Y.



23-10-1978.  
Kontrol edildi  


Yhteisö...  
Kokous...  
Pöytäkirja...

MESUT GÖRSÖ  
Y. MÖNÄND - MÖNÄNDIT

T.F.K. E. E. E. E. E.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

6.4./2865/1

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

KUSUR VE NOKSANLAR LİSTESİ

Alçak Gerilim Şebekesinde

- 1- Lenteler gerilmemiş, çukurları doldurulmamıştır.
- 2- İletgenlerde kuş gözü olan yerler var düzeltilecek.
- 3- İletgenler manşensuz ek yapılmıştır. Manşonla ek yapılacak.

Enerji Nakıl Hattında :

- 1- Şehir çek gergin(iletgen çekimi delayısıyla anormaldır.)
- 2- Durdurucu direklerde iletgenin izelatöre (V) bağlantısı usulüne uygun değil nizami olarak bağlantı yapılacak.
- 3- Köy içi seksiyonerinin üs iniş irtibatı nizami olarak yapılacak.
- 4- Beton direkler alimandan değil betenları yetersiz.
- 5- Sülecik-Taşlısekban arasındaki izelatörler (yirmitane kadar) alçı ile doldurulmuş olanlar var çimento ile doldurulacak.
- 6- Sülecik-Taşlısekban arasındaki iki adet demir direğin korkuluğu nizami yapılacak.
- 7- Köy içinde müşterek beton direkler bir tanesi payandasız eksiktir.

23-10-1978

Eyüp KARACA  
EDİRNE BAŞ MÜHENDİSİ



G.4/2866/1

87-10-1478

