

No: 79

Lendireni R. Ayas B.

ELEKTRİK TEKNİK DAİRE REİSLİĞİNE

10 ŞUBAT 1958 DE YAPTIĞIM TEFTİŞLERDE
GÖRÜLENLER

1- 35 kilovoltluk iki numaralı deniz kablosunun san arızası bana zamanında bildirilmemiştir. Badema mühim arıza ve kazaların derhal Metrohanında veya evimde bana da bildirilmesinin teminini,

2- Silahdarağa Kömür getiren ABANT vapurunun hamlesi pek fena evsafa çıkmıştır. çok fazla miktarda 0/6, az miktarda 6/10 kömür zuhur etmiştir. Kömür hazzası Müessesesinin dikkat nazaranın çekilmesini,

3- Silahdar yanında geçen yeni yol çok bozuktur ve yağmurlu havalarda çamur der-
yası haline gelmektedir. Curuf dökmek ve çukurları kapatmak sureti ile yolun ıslahına teşebbüs edilmesini,

4- Beşiktaş ambarlarındaki ve Silahdar sahasındaki kabloların ve boş kablo makara-
larının Silahdar curuf sahasına nakli ve orada muhafaza altına alınmasını,

5- Beşiktaş anbarında çökmekte olan rıhtım üzerindeki beton direklerin Abidei
Hürriyetteki arsamıza naklini, demirlerin ambarın arka sahalarına, yeni gelen hassas
elektrik teçizatının ise sundurmanın altına yerleştirilmesini, burdaki buatların da
açıkta istifini,

6- Şehremini garajı sahasındaki toprak tesviye işlerinin tesriini, ana yol boyunca
şerit beton kaplamamın bir an evvel yaptırılmasını, ortada duran ve ana caddeden göze bata
mazot tanklarının da tez elden tahtetzemin yerlerine tesisini,

7- ehremini garajında, ana caddeye bakan sahada müteaddit tahta kulubeler görü-
lüyor ve çok fena manzara arz ediyor, banların kaldırılması veya göze batmayacak yerlere
naklini,

8- Saat 15.20 de Kağıthane ile Abidei Hürriyet arasındaki asfalt yolda 51
numaralı Bussing otobüsünün yolcuları ile beraber yolda kalmış olduğu görülmüştür. Sebe-
binin ve arızasının hakkiki ile bana da telefona mahumat verilmesini rica ederim.

Elektrik Teknik, Ticaret, ^T aşıtlar, Planlama ve inşaat ve Hareket ^D aireleri
reisliklerine yazılmıştır. *

UMUM MÜDÜR TEKNİK
MUAVİNİ

