

17.3.1977 tarihinde Yüklenci Mesut Göksu'ya ait Edirne Süleoğlu Tatarlar E.N.H.grubuna ait Tatarlar Taşlısekban arası ve Taşlısekban branşmanından Taşlısekban M.N direğine kadar olan kısmının piketaaj kontrolü yapılmış olup aşağıdaki hatalar tespit edilmiştir.

1- Alimandan kaçık olan direkler

151 ve 139 nolu direkler Tatarlardan Taşlısekban istikametine doğru sola 30 cm, 146 ve 136 nolu direkler ise aynı istikamette 60 cm kaçık durumdadır.

2- Mesafe Hataları

154 nolu direk ile 153 nolu direk arası 99 m olması gerekirken 84 m olmuştur.

153 nolu direk ile 152 nolu direk arası 108 m olması gerekirken 112 m olmuştur.	150 "	"	"	149 "	"	"	108 m	"	"	110 m
"	146 "	"	"	145 "	"	"	114 m	"	"	112 m
"	142 "	"	"	141(53) "	"	"	97 m	"	"	100 m
"	140 "	"	"	139 "	"	"	119 m	"	"	93 m
"	139 "	"	"	138 "	"	"	114 m	"	"	131 m
"	138 "	"	"	137 "	"	"	114 m	"	"	116 m
"	136 "	"	"	135 "	"	"	106 m	"	"	108 m
"	135 "	"	"	134 "	"	"	110 m	"	"	112 m
"	131 "	"	"	130 "	"	"	114 m	"	"	112 m
"	129 "	"	"	128 "	"	"	110 m	"	"	114 m
"	128 m "	"	"	127 "	"	"	112 m	"	"	114 m
"	124 "	"	"	123 "	"	"	108 m	"	"	110 m
"	123 "	"	"	122 "	"	"	120 m	"	"	118 m
"	122 "	"	"	121 "	"	"	108 m	"	"	106 m

Taşlısekban branşman ile 1 nolu direk arası 90 m olması gerekirken 93 m olmuştur.

1 nolu direk ile 2 nolu direk arası 102 m olması gerekirken 92 m olmuştur.

Durumu saygılarımla arz ederim.

Musa KÖROĞLU

Topoğraf

*(Handwritten signature)*

75.12.11  
M. Göksu  
2/3

