

4

Öz: Silâhdar Santralına gönderilen kömürlerin kalitesinin ziyadesile bozulduğu Hk.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünün, Zonguldak Kömür İşletmesinden, İdaremiz Silâhdar Santralına 0,5-10 namile gönderilmekte olan kömürlerin evsafı, bir aydanberi ziyadesile bozulmuş bulunmaktadır.

Gelip geçici ârızı sebeplerden ileri gelmesi ihtimali düşünülerek, bir müddet intizar edilmiş ve fakat düzelecek yerde kalite düşüklüğünün devam etmekte ve hatta son günlerde nizami haddini ziyadesile aşmakta olduğu müşahade edilmiştir.

Bu cümleden olarak; Silâhdar Santralına:

Ruşen vapuru hamulesini teşkil etmek üzere; 28/9-6/10/961 tarihleri arasında boşalan,

Yine aynı vapurun müteakip sefer hamulesini teşkil etmek üzere; 13/10-21/10/961 tarihleri arasında boşalan,

Necati Pehlivan vapuru hamulesini teşkil etmek üzere; 23/10-28/10/961 tarihleri arasında boşalan,

Kanarya vapuru hamulesini teşkil etmek üzere; 29/10-5/11/961 tarihleri arasında boşalan,

Kömürlerin, Silâhdar Kimya Laboratuvarında yapılan muayenelerine ait ekli raporların tetkikinden görüleceği üzere:

1- Âzami nizâmi hâddi % 14 ü tecavüz etmemesi gereken kül miktarının: Ruşen vapurunun ilk hamulesini teşkil eden kömürlerde vasatı (% 15,30)a,

Aynı vapurun müteakip sefer hamulesini teşkil eden kömürlerde (% 15,50)ye,

Necati Pehlivan vapuru hamulesini teşkil eden kömürlerde (% 17,40)a,

Kanarya vapuru hamulesini teşkil eden kömürlerin bazı kısımlarında (% 22)ye kadar yükselmek üzere vasatı (% 16,80)e varan ve gittikçe artan bir yükselme mevcuttur. *CA*

./.

Sıfahat, 10/11/1981

Öz: Sıfahat Santralına Gönderilen Kömürlerin Kalite ve Miktarı ile İlgili Hk.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürü İlgili, Sıfahat Kömür İşletmesinden, İdarisi Sıfahat Santralına 0,5-10 namile gönderilmekte olan kömürlerin ev- sifi, bir aydınlatma ziyadesi ile bulunmasıdır. Gelip geçici ağırlı sebeplerden ileri gelmesi ihtimali düşünülerek, bir müddet intizar edilmiş ve fakat düşecek yerde kalite düşüklüğünün devam etmekte ve hatta son günlerde nisami haddini ziyadesi ile aşmakta olduğu müş- hade edilmiştir.

Bu ölçüden olarak; Sıfahat Santralına: Ruşen vapuru hamulesini teşkil etmek üzere;

28/9-6/10/98 tarihleri arasında boşalan,

Yine aynı vapurun müteakip sefer hamulesini teşkil etmek üzere; 12/10-21/10/98 tarihleri arasında boşalan,

6.4.1774/1

Nesati Pehlivan vapuru hamulesini teşkil et- mek üzere; 25/10-28/10/98 tarihleri arasında boşalan, Kanarya vapuru hamulesini teşkil etmek üzere;

29/10-5/11/98 tarihleri arasında boşalan,

Kömürlerin, Sıfahat Kömür İşletmesinde ya- rılan muayenelerine ait ekli raporların tetkikinden görü- lmesi üzere;

1- Nisami nisami haddi 14 N tevcih etmemesi Gereken Kİİ miktarının: Ruşen vapurunun ilk hamulesini teş- kil eden kömürlerde vassatı (15,30)a,

Aynı vapurun müteakip sefer hamulesini teş-

kil eden kömürlerde (15,30)ye,

Nesati Pehlivan vapuru hamulesini teşkil eden

kömürlerde (17,40)a,

Kanarya vapuru hamulesini teşkil eden kömür-

lerin bazı kısımlarında (22)ye kadar yükselmek üzere ve- sati (16,80)e varan ve üstüne artan bir yükselme mev-

cuttur.

Bunun neticesi olarak da:

2- Kömürlerin haruri kuvvetleri sırasile 7050, 7050, 6925, 6900 KCal/Kg. olmak üzere, fazla miktarda düşüklük arz etmektedir.

Keza:

3- Kömürlerin granülimetrik kompozisyon derecesi de ziyadesile düşmüş ve Müessesesece 0,5-10 olarak ifade edilen kömürler, hakikatta (0-6) kompozisyonundan ibaret hale girmiş bulunmaktadır.

Kömürlerin bu evsaf bozukluğu, bilindiği üzere;

1- Evvelâ işтира bedeline tekabül etmemesi ve saniyen çeşitli zayıata sebep olması suretile, idarenin zararını mucip olmaktadır.

2- Silâhdar Santralının âzami kapasitesinin temin edilememesine sebep olmaktadır ki, bu hâl şu sıralarda ayrı bir önem arz etmektedir. Filhakika, Anadolu Santrallerinden, İstanbula yapılan takat ve enerji tahsisi, halen maalesef, mevcut seviyesinde dondurulmuş olduğundan, şehrin mevsim icabı her gün artmakta bulunan takat ve enerji ihtiyacının, silâhdardan temini zarureti hasıl olmuş bulunduğu gibi, girilmekte bulunan kış aylarında alelekser vukua gelen arızalar neticesi, Anadolu cereyanının uzunca inkıtaları halinde, Santralın âzami kapasitesile çalışma zarureti de, geçmişin vakiâtından bulunmaktadır.

Bu münasebetle, şehrin ihtiyaç göstereceği takatın bilhassa yağışlı zamanlarda, mezkûr düşük evsafli ve ziyadesile ince kömürle temin edilemiyerek, cereyan tahditlerini mucip nahoş ve tehlikeli hâllerin takaddüsü muhtemel bulunmaktadır.

Bu itibarla, idarenin maddî zararını ve işletme zorluklarını mucip bu hâlleri önleyici hukukî tedbirlere tevessül edilmesini rica ederim.

EL.TEKNİK DAİRE REİSİ

S.Y. *gy*

Ek: 4 Tahlil Raporu

Ş.B. *SS*

N.G.

Bunun neticesi olarak da:

2- Kömürlerin harari kuvvetleri 7050, 7050, 6925, 6900 Kcal/Kg. olmak üzere, fazla miktarlarda düşük-
luk arz etmektedir.

Kesir:

3- Kömürlerin granülometrik kompozisyon gerecesi
de ziyadesiyle düşük ve Müesseseye 0,5-10 olarak ifade edi-
len kömürler, hakikatte (0-6) kompozisyonundan ibaret hali-
etmiş bulunmaktadır.

Kömürlerin bu evsafı pozitifliği, bildirildiği üzere;
1- Evsafı işarete bedeline tekdürlü etmemesi ve sa-
niyen geçitli sayıta sebep olması suretiyle, idarenin zararlı-
mı mücip olmaktadır.

2- Silindirik Santralinin aksamı kapasite tesinin te-
min edilememesine sebep olmaktadır ki, bu hâl şu sıralarda
ayrı bir önem arz etmektedir. Tihakkika, Anadolu Santrali-
rindan, İstanbul'da yapılan testler neticesiyle, hâlen mal-
esef, mevcut seviyesinde bulunulduğu görülmüş, şehrin mevzi-
i kadar her gün artmakta bulunan tüket ve enerjî ihtiyacının,
Silindirik temini zarureti hasıl olmuştur bulunmuş gibi, giril-
mekte bulunulan kırış evsallerinde ailekesev vukus geçen sıralar
neticesi, Anadolu cereyanının namnos inkıtafları halinde, San-
tralin aksamı kapasite ile çalışma zarureti de, geçmiştin vâkıs-
rından bulunmaktadır.

Bu müessesetle, şehrin ihtiyacı gösterdiği tak-
tin bilhassa yağışlı zamanlarda, meşkur düşük evsallı ve ziyaf-
desiyle ince kömürle temin edilemeyecek, cereyan tahditlerini
mucip nahoş ve tehlikeli hâllerin tahakkukuna mahkemel bulun-
maktadır.

Bu itibarla, idarenin maddi zararını ve işleme
zorluklarını mucip bu hâlleri önleyici hukuki tedbirlere te-
vessül edilmemesi rica ederim.

EL TEKNİK DAİRE BAŞI

S.Y.

Ek: 4 Tahvil Haporu

S.B.
M.G.