

ELEKTRİK DAİRE BAŞKANLIĞINA

Beyoğlu Şebeke Müdürlüğü Beyoğlu Mintikasında bulunan 3124 nolu dağıtım postasında:

25.10.1979 da 630 kVA 10/0.4 kV 10376 nolu Etitaş marka,
5.11.1979 da 630 kVA 10/0.4 kV 4757 nolu Elektro-Mekanik
marka transformatörler yanmıştır.

7.11.1979 da 800 kVA 10/0.4 kV 158850 nolu Siemens marka
transformatör konmuştur.

Söz konusu posta simko yapısı olduğundan kapı boyutları-
nın dar olması nedeniyle daha güçlü transformatör konamamaktadır.

Yanan transformatörler aşırı yük dolayısıyla yandıkları saptanmış olup, Beyoğlu Şebeke Müdürlüğünün dikkati çekilerek önlem alınması, aksi halde ilgili postada transformatör yanmalarının süreceği anlaşılmaktadır.

Gereği için bilgilerinize sunulur.

At.Müh. *[Signature]*

TRANSFORMATÖR ATÖLYE MÜDÜRÜ

[Signature]

Beyoğlu Şebeke Müd.
İvedi ferahli önlemlerin alınmasını rica ederim. 8.12.1979

Elek. Teknik D. Başl.
Atölye Müd.
Kalem Şekliği 446

Beyoğlu kabul zımna
4 Aralık 1979

SEKERE No. 4218
5 Aralık 1979

1067

Beyoğlu Mm Müh. ne

6-7 / 3642 / 1 Beyoğlu Şebeke Müdürlüğüne

Daire Başkanlığı notuna göre
ivedi önlem alınması için
yapılması gereken çalışmaların
araştırılmasını rica ederim

7/12/1979

[Signature]

10 Aralık 1979

El. Şeb. Müd.

[Signature]

[Signature]

ŞEBEKE MÜDÜRLÜĞÜNE

3124 dağıtım postası ile ilgili
şebekeye alınması gerekli ivedi
önlemler konusunda yük aktar-
ması için 683 nolu motla
iş emri istenmiştir.

Ancak genelde daha büyük
güçte trafo konulması gereğini
bilgilerinize sunar ve öneririm.

13/12/1979

Ermete Perildamcı
Elk. Müh. 7014

ELEKTRİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sözü edilen Simko yapısı
merkeze yeterli güçte trans-
formatör konulması sorumluluğu
Transformatör Atölye Müdürlüğüne
aittir.

Ayrıca 3124 merkez gibi aşırı
yükte dolayı bir üst güçteki
transformatör ile değiştirilmesine
ilişkin 17 adet merkeze ait iş
emri beklenmekte olup bu güne
kadar değişmemiştir.

Bunun dışında şebekeye gerekli
önlemlerin alındığını bilgilerinize sunarım

M.

13/12/1979

Şebeke Müd.
[Signature]

Simko tipi bözk merkezlere
(Tadilat yapılmadığı için) daha
büyük güçte trafo koymak sorumluluğu
ne trafo atölye müdürlüğünün ne
de şebeke müdürlüğününüdür.
Ancak aşırı yükli Simko tipi
bözk merkezlere yükünü Alçak
gerilim şebeke tesisleri yaparak
veya civarına yeni bir trafo
postası yaparak hafifletmek.
Şebeke müdürlüğünün görevidir.
Trafo atölyesi için trafo deplasman-
larına yetiemediği durumlarda
Şebeke alanlarla ilgili trafo deplas-
manlarının yapılması gerekir.
öncelce bunun uygulanması bazı
şebekelerde (Beyoğlu gibi) yapılmıştır.
Bilginizi ve gereğini rica ederim.

17.12.1979

Elk. D. Başk.

[Signature]

Kabul Şartı Müh. ne
gereğini rica ederim

19/12/1979

EL DAİRE BAŞKANLIĞINA

- 3124 nolu MM. e daha büyük trafo girtilmesi
için ist. Belediyesinden yer tahbinde bulunulmuştur.
İst belediyesi 29/11/1979 tarih ve 30/95 sayılı mektupla
olumsuz yanıt vermiştir
- Aynı bölgeden gelen 29/6442 nolu talebe
10/014 kv. mm. şartı verilmiştir.
- 3124 mm-den yük aktarmak için
19881 nolu iş pusulası düzenlenmiştir.
Bilgilerinize sunarım

h.o. Şeb. Müd.

19/12/1979

[Signature]

Trafo Atölye Müd.
20/12
[Signature]

[Signature]