

Anadolu santrallerinden cereyan alınmasının azalmasına
sebepe olan arızaların müddeti

Beyazıt I : 26/12/957 - 25/1/958 arası 710.48 saat yani takriben bir ay müddetle arızalı bulunması neticesinde Anadolu santrallerinden alınan cereyan 15 - 18 MW azaldığından bilmukabele Silahdar takatı bizzarur bu nispette artmıştır. Yarı Silahdardan 80 MW verilmiş, Umraniyeden 40 MW civarında alınmıştır.

Beyazıt II 31/12/957 saat 17.28 de arızalanarak 44.20 saat ve 2/1/958 saat 14.13 de arızalanarak 259.50 saat ve 28/1/958 saat 4.15 de arızalanarak 0.41 saat ve 6/2/958 saat 2.10 da arızalanarak 197.20 saat ve 18/2/958 saat 20.15 de arızalanarak 44.55 saat ve 22/2/958 saat 4.22 de arızalanarak 92.20 saat olmak üzere cem'an 639 saat 26 dakika, yani yuvarlak olarak 27 gün müddetle servis harici kaldığından aynı suretle Umraniyeden alınan takat 40 MW civarına düşmekle bilmukabele Silahdardan verilen takat 80 MW civarına yükselmiştir.

Ayrıca her iki kablunun müşterek tarihlerdeki arızaları dolayısıyla iki güne yakın bir müddet her iki kablo da servis harici kaldığından Ameli yakasının ihtiyacı tamamen Silahdardan karşılanması gerekmiştir.

Bu müteveli arızalar dolayısıyla yüklü çalışmak mecburiyetinde kalan Silahdar santralında kasanların azami kapasitesinden istifade zaruretiyle iyi kömür sarfiyatı bittahi artmış bununla beraber yazdan parıkta teraküm etmiş bulunan 0-5 den de ince 5-6 bin ton toz kömür de bu meydana karıştırlarak sarf edilmiştir.

Ancak son gelen vapurlarla (Seher, İleri, Doğu, Ereğli) parıkta yeniden ince elverişsiz kömürden 10 bin tonu müteceviz bir stok hasıl olmasına mukabil 6-10 kömürü ancak 3 bin ton kadar kalmış ve elyövm aynı suretle karıştırlarak sarf olunmaya devam edilmektedir.

Ayrıca 10/3/958 günü öğleden sonra fırtınalar tesiri ile Sarıyar santralının mükerreren servisten çıkması ve Tunçbilek santralında vuku'a gelen arıza dolayısıyla bu santralin ancak 6-7 MW kadar bir takatle çalışması dolayısıyla Silahdar santrali yeniden yüklü çalışmak mecburiyetinde kalmış bulunmaktadır.

6.4./ 2075/2

Handwritten header text, possibly a title or reference number.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries, possibly related to a survey or inventory.

Azadolu santrallerinden cereyan alınmayan azalmalara sebep olan arızaların müddeti

Bayanıt I : 26/12/1957 - 25/1/1958 arası 710.40 saat yani takriben bir ay müddetle arızalı bulunması neticesinde azadolu santrallerinden alınan cereyan 15 - 18 MW azaldığından bilhukabele Silahdar takatı bizzat bu nispette artmıştır. Yarı Silahdardan 80 MW verilmiş, Ümraniyeden 40 MW civarında alınmıştır.

Bayanıt II 31/12/1957 saat 17.28 de arızalanarak 44.20 saat ve 2/1/1958 saat 14.13 de arızalanarak 259.50 saat ve 23/1/1958 saat 4.15 de arızalanarak 0.41 saat ve 6/2/1958 saat 2.10 da arızalanarak 197.20 saat ve 13/2/1958 saat 20.15 de arızalanarak 44.55 saat ve 22/2/1958 saat 4.22 de arızalanarak 92.20 saat olmak üzere cem'an 639 saat 26 dakika, yani yuvarlak olarak 27 gün müddetle servis harici kalmış, aynı suretle Ümraniyeden alınan takat 40 MW civarına düşmekle bilhukabele Silahdardan verilen takat 80 MW civarına yükselmiştir.

Ayrıca her iki kabloların müşterek tarihlerdedi arızaları dolayısıyla iki güne yakın bir müddet her iki kablo da servis harici kalmış, bundan dolayı yakasının ihtiyacı tamamen Silahdardan karşılanması gerekmektedir.

Bu müddetli arızalar dolayısıyla yüklü çalışmak mecburiyetinde kalan Silahdar santralının kapasitesinden istifade suretiyle iyi kümrü sarfiyatı bitirildi artmış, bununla beraber yazdan parçta terakki etmiş bulunan 0-5 den de önce 5-6 bin ton toz kümrü de bu neyanda karıştırılarak sarf edilmiştir.

Ancak son gelen vapurlarla (Seher, İleri, Doğu, Ereğli) parçta yeniden önce elverişsiz kümrüden 10 bin tonu mütecadiz bir stok hasal olmasına müteadil 6-10 kümrü ancak 3 bin ton kadar kalmış ve elyövm aynı suretle karıştırılarak sarf olmaya devam edilmektedir.

Ayrıca 10/3/1958 günü 3'üden sonra fırtınalar tesiri ile Sarıyar santrallerinin mütecadiz servisten çıkması ve Tunçbilek santralında vuku'a gelen arıza dolayısıyla bu santralin ancak 6-7 MW kadar bir takatle çalışması dolayısıyla Silahdar santrali yeniden yüklü çalışmak mecburiyetinde kalmış kalmış kalmıştır.

6-4./ 2075/3

Handwritten header text, possibly a title or reference number.

Handwritten text, possibly a date or location.

First main block of handwritten text, appearing as a list or series of entries.

Second main block of handwritten text, continuing the list or entries.

Third main block of handwritten text, possibly a summary or conclusion.

Fourth main block of handwritten text, possibly a signature or date.

Fifth main block of handwritten text, possibly a note or observation.

Sixth main block of handwritten text, possibly a final note.

Seventh main block of handwritten text, possibly a footer or reference.