



Sermayesi : TL. 20.000.000.000

Merkezi : Ankara

TEK
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
İNŞAAT DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

Ankara : 22 Ekim 1979

Necatibey Cad. No : 3-5 Teleks 245 - TEK Telg. Ad. TEK

TEK
1. BÖLGE BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ
Çaykara Vakıfhan NO: 167/3
Aksaray/İSTANBUL

Dos. No. : 208/Silahtarğa-124/5153

Özü : Silahtarğa Santralı İş-
letme binaları onarımı hk.

№ 5068 T

Silahtarğa Termik Santralı İşletme binalarının onarım işi için fotokopisi yazımız ekinde gönderilen 12.10.1979 gün ve 4971 sayılı Genel Müdürlük OLUR'u ile Baş Müdürlüğünüz görevlendirilmiştir.

Genel Müdürlük OLUR'u muacehesinde gerekli onarımların yaptırılmasını rica ederim.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sermet İÇELLİOĞLU
Başkan

Telefonlar

EKİ:
12.10.1979 gün ve 4971
sayılı Gn.Md.lük OLUR'u

DAĞITIM:
Termik Santral İşl.
Dai.Bşk.lığı

ŞŞ/YBP.

Cevaplarınızda yazımızın tarih ve numaralarının belirtilmesini ve mektuplarınıza birer kopye eklenmesini rica.

TEK MODEL 47/5 Adet 30.000 3/1975 21X29

53-TSS 5-21-277

İnşaat Servisi

Silahtarğa Santrali
İşletme binaları onarımı.

2 Temmuz 1979

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

ANKARA

Silahtarğa E.Santralında bulunan binaların çok eski yapılar olduğu malûmlarıdır. Bilhassa çatılar , aradan geçen uzun yıllar boyunca yıpranmış, çok yüksek olmaları dolayısıyla onarılması işletmece mümkün olamamıştır.

Çatılardan bina içine sızan sular, cihazları tahrip ederek işhâtee ve bağılık yönünden tehlike arz etmektedir.


Santralin yakın bir gelecekte devreden çıkarılacağı düşünülse bile, aşağıda gösterilen onarımların acilen yapılması icap ettiği kanaatindeyiz. Yapılması sararı olan işler aşağıda belirtilmiştir.

- 1- Çatısı arduvas kaplı 2 No. makine dairesi ile , 1 No. kazan dairesinde ; arduvas üstünün iki kat bitümlü karton ile kaplanması,
- 2- Çatısı galvanize sağıla kaplı olan pompa ve No. 3 kazan dairelerinde ; çürümüş kaplamanın kaldırılarak yerine siyah renkli ondülin oluklu levhaları konulması ,
- 3- Çelik konstrüksiyon olan çatılarda çürümüş profillerin değiştirilmesi,
- 4- Çürümüş oluk ve yağmur boruları ile çatı derelerinin kısmi olarak değiştirilmesi,
- 5- Çelik konstrüksiyonun boyanması ,

Yukarıda belirtilen onarım işlerinin yapılmasına ait tanzim olunan ilişik metraj ve keşif özetine göre 1.943.028,87 TL. lık bir tahsisata ihtiyaç vardır.

İlişikteki metraj ve keşif özetlerinin tetkiki ile tasvip buyurulduğu takdirde tasdikini müteakip , 4 nüshasının iade edilmesini ve kapalı zarf usulü ile gazete ilânı vererek veya zamanın ilerlemesi gözönüne alınarak ilânsız olarak işin ihalesi hususlarının tercihini tensiplerinize arz ederim.

Eki: 5 Adet Metraj
5 " Keşif Özeti


Ramazan DOĞRAMACI
I. BÖLGE BAŞ MÜDÜRÜ



18-12-1950


G.V. / 3617 / 1

İşletme : Silahtar S. Yapı : İşletme binaları çatı Müteahhit :

Sıra No.	YAPILAN İŞ	B. F. No.	Birim	Miktar	B. Fiat		Tutar	
					TL.	K.	TL.	K.
1	İkikat bitümlü karton (TS.114-Tip 36) ile çatı örtüsü yapılması	18.248	m2	1528,-	94,69	144686,32		
2	Çelik çatı üzerine siyah ondülin ile çatı örtüsü yapılması	18253/3	"	1385,-	273,-	378105,-		
3	İç iskele Demir çatı makası	21065	m3	20775,-	31,-	1059525,-		
4	12 No.Çinkodan 110 mm çaplı yağmur oluğu	23081	Ton	1,-	33193,56	33193,56		
5	12 No.Çinkodan 110 mm çaplı yağmur oluğu	24014	mt	50,-	363,-	18150,-		
6	14 No.çinkodan oluk halinde ufki dere	24017	"	50,-	944,-	47200,-		
7	Demirin metal primer ile (2)kat boyanması	25137	m2	1000,-	85,53	85530,-		
8	Sökme,raspa etme,yükseklik zammı için	maktuen		10		1766389,88		
						176638,99		
						1943028,87		

3.7.1979

Turgut DEMİCİ
İng.Y.Müh.



Açıklama ;

Toplam

Kontrol :

Müteahhidin İmzası :

G.4./3618/1


İşletme : Silahtar S. Yapı : İşletme binaları çatı onarımı Müteahhit :

Sıra	İşin Cinsi	Benzeri	BOYUT			MİKTAR		Ölçü
			Boy	En	Yükseklik	Kısmı	Toplam	
1	İki kat bitümlü karton (TS.114-Tıp 36) ile çatı örtüsü yapılması							
	No.2 Makine dairesi çatısı (17)		27,-	20,-	-	540,-		
	(1) Kazan dairesi		38,-	26,-	-	988,-	1528,-	m2
2	Çelik çatı üzerine çayah endülin ile çatı örtüsü yapılması							
	(26) Pompa dairesi		37,-	8,-	-	296,-		
	(3) Kazan dairesi	✓	33,-	33,-	-	1089,-	1385,-	m2
3	İs iskelesi							
	(26) Pompa dairesi		37,-	8,-	15,-	4440,-		
	(3) Kazan dairesi	✓	33,-	33,-	15,-	16335,-	20775,-	m3
4	Demir çatı makası yapılması						1.000	Ton
5	12 No.Çinkodan 110 mm çaplı yağmur oluğu yapılması, montajı, tesbiti						50,-	mt.
6	14 No.Çinkodan oluk halinde ufki çatı derzi						50,-	"
7	Demirin, metal primer ile (2) kat boyanması						1.000	m2
3.7.1979								
Turgut ÖZÜCİ								
İng. Y. Müh.								
Toplam								

Tanzim edenin Adı Soyadı İmzası :

G.4. / 3619 / 1

Silâhlar Santrali
yerleşim planı.




№ 6 Mak. D.
0. Eternit

№ 5 Mak. D.
Arduz (vuzo)
20,0 x 27,0
 $\frac{1}{2} S = 270, - m^2$
φ 15 Boru 2x2

№ 3 ve 4 Mak.
0. Eternit

№ 1 ve 2 Mak. D.
0. Eternit




0. lülâ Eternit
(yok.)

0. lülâ Eternit 0.94 x 2.00




Pan-pa D.
8,0 x 37,0
0. lülâ Sağ
 $\frac{1}{2} S = 148, - m^2$
φ 10 Boru 2x2



0. lülâ Sağ
26,0 x 38,0

$\frac{1}{2} S = 494, - m^2$
φ 15 Boru 2x3 Ad.

№ 3 Kz. D.



0. lülâ Eternit
31,50^m x 32,00^m
Max. h = 2870
 $\frac{1}{2} S = 504, - m^2$
φ 15 Boru 2x3 Ad.

Haliç

G.V. / 3620 / 1

806

22 Haziran 1979

İşletme Binalarının
dam onarımları Hk.

E E K
I.BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


FINDIKZADE/İSTANBUL

İşletmemizde bulunan binalar bilindiği üzere çok eski yapılardır. Bunlardan büyük bir kısmının bilhassa çatıları aradan geçen uzun yıllar boyunca yıpranmış, işletmece yeterli onarımları, çok yüksek olmaları sebebiyle ve buna ilaveten de eleman ve malzeme yönünden uzun süreden beri yapılamamıştır.

Bilhassa İşletme binalarımıza ait olan bu çatılardan akan yağmur suları çeşitli Jeneratör, motor, kumanda panosu, şalter, v.b. gibi elektrik tesisatının üzerine akmakta ve bu cihazlar üzerlerine uydurma saçlar konarak korunmalarına çalışılmakta ise de yine İşletme ve sağlık yönünden tehlike arz etmektedir.

Bu sebeble İşletme yönünden en fazla kritik durum arz eden ve en çok yıpranmış bulunan I No. Kazan Dairesi, III No. Kazan Dairesi ve V No. türbo grup Dairesinin çatılarının gerekli onarımlarının İnşaat Müdürlüğünce yaptırılması hususunu emirlerinize arz ederim.

ÇT. 6



Özdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

2 S. Hazen 1978

808-113

G.Y./3621/1

