

Sayı : 1113

Dosya : 1

Öz: Kış tedbirleri Hk.

ELEKTRİK TEKNİK DAİRESİ
REİSLİĞİNEİlgi: 14/7/964 tarih ve 172 sayılı Umum Müdürlük
Hizmet Emri :29/4/1964 gün 604 sayılı maruzatımızın tatminkâr
görülmemesi münasebetile, bu kerre durum aşağıda kısaca tavzi-
han arz olunmuştur.1- Kömür tesisatı:Devamlı surette hizmette bulunan bu tesisler,
bilhassa içinde bulunulan ağır istihsal rejimini karşılamak
üzere, yevmiye 700-1500 ton tahliye, nakliye ve ikmâl ihtiyacı-
nı karşılamak üzere, devamlı olarak azamî kapasiteleri ile ça-
lışmakta bulduklarından, hizmet harici yapılarak umumi bakı-
ma alınmalarına imkân bulunmamakta, bununla beraber kısmî re-
vizyonlar ve vukua gelen arızaların devamlı olarak onarımı
suretile, aksamadan yürütülmesi sağlanmakta olup, kış aylarının
inzimam edecek müşkülleri de iktiham olunarak, işletmenin aksa-
masına meydan verilmemeye gayret sarf edilecektir.Bu arada tesisatın harici, tesirlerden vikayesi
için senelerden beri yapılamamış bulunan raspa ve boya işleri-
nin, bu yaz mevsimi kaçırılmadan yapılması hususu, makamlarının
onayı ile Plânlama Dairesine intikâl etmiş bulunmakta, ve fakat
henüz bu işe başlanmamıştır.2- Kömür durumu:Malûm bulunduğu üzere, Santralımızın bilhassa
kışa girerken istihsal faaliyeti ve emiyeti için, yevmiye 1000
ton civarında bir sarfiyatın ve Santral parkında da 30000 Ton
civarında bir stokun düşünülmesi iktiza etmektedir.Kömür sarfiyatı ve parkta stok miktarı, günlük
raporlarla muntazaman bildirilmekte olduğundan, ilgililerin
kömür temin ve stok hususunu bu esas dahilinde takibi gerekme-
tedir.3- Kazanlar:Fabrikada istimâl sahasında bulunan 3 dairede
cem'an 10 kazanın, elde mevcut yedek ve malzeme imkânı dahilinde
revizyonları yapılmıştır.Ancak içinde bulunulan ağır istihsâl rejiminin
bir neticesi olarak, bunların münavebe ile ve devamlı olarak
bিরer birer servis harici edilip, bakımlarının yapılması iktiza
etmekte ve bu arada hizmette kalan kazanlardan arıza gösteren-
lerin arızalarının da sür'atle giderilerek, servise iadeleri ge-
rekmekte ve bu esas dahilinde çalışılmaktadır.Diğer taraftan kazanların tam kapasitesini temi-
ne ve daha emniyetle çalışmalarına imkân verecek noksan yedek-
lerin siparişine tevessül edilmiş, bulunmaktadır.Kış aylarının inzimam edecek güçlüklerinin de
yenilmesine gereken gayret sarf edilecektir.

Öz: Krş tedbirleri hk.

TEKNIK DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İlg: 14/1964 tarih ve 172 sayılı Umum Müdürlük
Hizmet Emri :

24/1964 gün 604 sayılı mevzuatının tamamlanması
gözetilmesi müstesna, bu kere durum hakkında kısaca tavsiye
han arz olunmuştur.

1- Kömür tesisi:

Devamı surette hizmette bulunan bu tesisler,
bilhassa içinde bulunan ağır işleri için tesisleri tamamlamak
üzere, yevmiye 700-1500 ton taşıyıcı, nakliye ve kılmalı işler
ni karşılamak üzere, devamı olarak azami kapasiteleri ile çe-
lişiminde bulunan tesislerden, hizmet harici yapılarak umumî bakı-
na alınmalarına imkân bulunmaktas, bununla beraber kısmî re-
vizyonlar ve vukus gelen arızaların devamı olarak onarım
suretiler, aksanından yürütülmesi sağlanmaktadır, kıy aylarının
insanım edecek müktefileri de iktisad olmaları, işletiminin akas-
masını meyan verilmeye gayret sarf edilecektir.

Bu arada tesislerin harici tesislerden ziyade
için senelerden beri yapılmamış bulunan tesis ve boş tesisleri-
nin, bu yıl mevzumi çalışmalarından yararlanılması, makamlarının
onay ile Pâzlaşma Dairesine intikal etmiş bulunmakta, ve fakat
hanga bu işe başlanmamıştır.

2- Kömür durumu:

Mâlum bulunduğu üzere, Santralinin bilhassa
kıyş girerken işleri için yevmiye 1000
ton civarında bir arzıyatın ve Santral parkında da 30000 ton
civarında bir stokun bulunduğu iktisad etmektedir.

Kömür arzıyatı ve parkta stok miktarı, günlük
raporlarla muntazam bildirilmekte olduğundan, işleri için
kömür temini ve stok hususunu bu esasa bağlı olarak takdir
tedir.

3- Kazanlar:

Tesiste işleri için kullanılan 3 dairede
gen'an 10 kazanın, elde mevcut yedek ve malzeme imkânı dahilinde
de revizyonları yapılmıştır.

Ancak içinde bulunan ağır işleri için tesisleri
bir neticesi olarak, bunların müstesna ile ve devamı olarak
diren birer servis harici edilip, bakımlarının yapılması için
etmekte ve bu arada hizmette kalan kazanlardan birisi gösteren-
lerin arızalarının da sür'atle giderilmesi, servis işlemleri ge-
rekmekte ve bu esasa bağlı olarak yapılmaktadır.

Diğer taraftan kazanların tam kapasitesini temin
ne ve daha emniyetli çalışmalarına imkân verecek noksan yedek-
lerin siparişine tevessül edilmiş bulunmaktadır.

Kıy aylarının insanım edecek güçlüklerinin de
yenilmesine gereken gayret sarf edilecektir.

4- Makineler:

Halen II ve VI No.lu gruplar devamlı olarak çalıştırılmakta ve ihtiyaca göre, bilhassa reaktif takatın karşılanması için IV No.lu grup ve hinihacette III No.lu grup ilâveten kullanılmaktadır.

V No.lu grubun jeneratöründeki arızanın onarımına başlanmış olup, bir aya kadar ikmâl olunacağı ümit edilmektedir.

I No.lu grubun, 27 hafta kadar devam edecek olan temel tashihi de ihtiva eden umumi revizyonunun da bir ay zarfında başlaması beklenmektedir.

Ancak bu grubun, ihtiyacın en fazla olacağı devrede, revizyon halinde bulunması emniyeti selb edici mahiyette bulunmakla beraber, başka bir imkân da bulunmadığı malûmlardır.

Diğer taraftan hali hazır 35 KV. transformatör postası 35 KV.luk şebekenin kış ihtiyacına kifayetsiz bulunmadığından ve enterkonnekte sistemden gerekli takat temini de şimdiye kadarki gidişata göre mümkün olamayacağından, her ne kadar Bakanlıkça tahsis edilecek 3,5 Milyonluk krediye istinaden 2 transformatör siparişine gidilmekte ise de, zamana mütevakkiif bulunduğundan, kış aylarında kısmi tahdidat zaruretleriyle karşılaşılması melhus bulunmaktadır.

Tesisler dışında, personel ikmali hususunda da gerekli gayretler gösterilmekle beraber, noksan personelin ikmali ve bilhassa lüzumlu kalifiye personel tedariki henüz mümkün olamamış bulunduğu gibi, kış aylarında da aynı müşkilâtın devamı halinde, ihtiyacın ancak mevcut personel ile ve fazla mesai tatbikatı ile karşılanmasına gayret edilecektir.

Keyfiyet emirleri gereğince bilgilerinize arz olunur.

A.A.

FABRİKA MÜDÜRÜ V'

Ş.B.

2-2021183

Notlar:

Halen II ve VI No.lu Gruplar devamla olarak çar-
laştırılmakta ve ihtiyaca göre, bilhassa rekütlü teknikerler için IV No.lu Grup ve birinci grupta III No.lu Grup ile-
veten kullanılmaktadır.

V No.lu Grubun jeneratöründeki arızanın onarıl-
ması başlanmıştır olup, bir ay kadar ikmal oluncaya kadar tamir edilme-
ktedir.


I No.lu Grubun, 27 hafta kadar devam edecek
olan temel tahmini de ihtiva eden umumî revizyonunun da bir
ay içinde başlanması beklenmektedir.

Ancak bu Grubun, ihtiyacın en fazla olacağı dev-
re, revizyon halinde bulunması emniyetli seip edici mahiyette
bulunması gerekir, başka bir takım da bulunmadığı malumdur.

Diğer taraftan halî bazır 35 KV. transformatör
postası 35 KV.luk şebekenin kır ihtiyacını karşılayabili bulunmadığı-
ndan ve enterkomente sistemden gerekli tahat temini de şim-
diye kadar ki ihtiyaca göre mümkün olmayacağından, her ne kadar
Bakanlıkça tahsis edilmiş 3,5 Milyonluk krediye istinaden 2
transformatör alımına gidilmekte ise de, zaman müteakik
bulunacağından, kır aylarında kırık tahdidat sarurlerinin kar-
şılanması mecbur bulunmaktadır.

Tezeler dışında, personel ikmal hususunda da
gerekli gayretler gösterilmekle beraber, noksan personelin ik-
mal ve bilhassa lütfen kalifiye personel tedariki hususunda
kim olamamış bulunduğu gibi, kır aylarında da aynı miktarda
devam halinde, ihtiyacın ancak mevcut personel ile ve fazla
mesaf tedbiriyle karşılanmasını gayret edilmektedir.

Keşifet emirleri gereğince bilgilerinize arz
olunur.

FABRİKALARA MÜDÜRLÜĞÜ


A.A.A.


Ş.B.