

(2 Sayfa)

R A P O R

15.12.1977 Tarihinde yüklenici Mesut GÖKSU'ya ait EDİRNE-HAVSA-NAİPYUSUF GURUBU E.N.H.da NAİPYUSUF köyü Some direğinden KABAĞAÇ köyü BRŞ'nına kadar olan 26 direkli E.N.H.'nın piketaj kontrolü yapılmış olup görülen noksanlıklar aşağıda belirtilmiştir.

1- Direk ara mesafelerinde görülen noksanlıklar :

NAİPYUSUF SD.No:1 - Direk No.2 arası 98 m. olması gerekirken bu araya 14 m. mesafede bir direk ilave edilerek 98 m.lik mesafe 14+83=97 m. olmuştur.

Direk No:6 -	Direk No. 7 arası	118 m.	iken	132 m.
" No.7 -	" No. 8	116 m.	"	103 m.
" No.9 -	" No.10	110 m.	"	123 m.
" No.10-	" No.11	154 m.	"	152 m.
" No.14-	" No.15	114 m.	"	104 m.
" No.16-	" No.17	114 m.	"	113 m.
" No.17-	" No.18	134 m.	"	132 m.
" No.18-	" No.19	80 m.	"	81 m.
" No.20-	" No.21	110 m.	"	112 m.
" No.23-	" No.24	106 m.	"	105 m.

gelmektedir.

2- E.N.H.daki aliman kaçıklıkları :

E.N.Hattı 1 Nolu direkten 13 nolu direk istikametine doğru alimanda giderken 14 nolu direkten itibaren 75 cm. sağa aliman kaçıklığıyla hattın devam ettiği görülmüştür. Ayrıca böyle devam eden hatta 21 nolu direk sola 15 cm., 24-25 No.lu direkler ise 30'ar cm. Sağa kaçıktır.

3- Direk numaraları şablonlanmamış ölüm levhaları silik farkedilmiyor. Yağmurluk betonları, topraklama şeritleri tamam.

Durumu bilgilerinize arz ederim. 16.12.1977

Saygılarımla,

TOPOĞRAF

Suat ÖZTÜMER



KÖY ELEKTRİFİKASYONU DAİRE BŞK.

12. GÜLÜS DAĞ. KÖYÜ.

Gelen evrak :

Tarih : 16.12.1977 Sayı : 3027

Sıra	Adı	EEVİSLER	Tarih
	1	1. Hacı	16/12
	2	2. Hacı	
	3	3. Hacı	
	4	4. Hacı	
	5	5. Hacı	
	6	6. Hacı	
	7	7. Hacı	
	8	8. Hacı	
	9	9. Hacı	
	10	10. Hacı	
	11	11. Hacı	
	12	12. Hacı	
	13	13. Hacı	
	14	14. Hacı	
	15	15. Hacı	
	16	16. Hacı	
	17	17. Hacı	
	18	18. Hacı	
	19	19. Hacı	
	20	20. Hacı	

B. D. 1 - 3 y. 1977
G. 12/12
16/12

6.4.12948/1

281211

af

Bilgi alındı
3027
20/12/77