

9.3.1978

767-115/75.12.11.- 5 /Krn. 340

Tesbit edilen hatalar Hk.

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTİFİKASYONU  
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sn. Mesut ÖKSÜ  
İzmir Cad. 22/10


Yenisehir/ANKARA

Taahhüdünüzde bulunan Mirne ili 75.12.11 Gr. Tesislerinden Havsa ilçesine bağlı BOŞANLI-KÜSEKÖMER GR. E.N.Hattının Bölgemizce 1.3.1978 tarihinde yapılan topografik kontrolunda tesbit edilen ve teknik yönden sakıncalı görülüp düzeltilmesi gereken hatalar aşağıda belirtilmiştir.

- 1- 13 Nolu direk alıgmandan 10 m. 12 nolu direk istikametine çekilecektir.
- 2- 67,78,79 ve 84 nolu direklerin kazıkları bulunamadığından kontrolu yapılamamıştır. Söz konusu direkler projedeki yerlerine dikileceklerdir.
- 3- 69-70 ve 70-71 nolu direkler arası 107 şer metre olacaktır.
- 4- 76 Nolu direk alıgmanda 1 metre 77 nolu direk istikametine çekilecektir.
- 5- 98 nolu direğin kırık olduğu tesbit edilmiş olup değiştirilecektir.

Gereğini şnekle rica ederim.

  
Mete E. MEN  
12.Bölge Müdürü

  
YG/RT.

2.3.1978

197-115/12.11. - 2. Kısım 2.00

Tesis edilen hatların listesi

TOKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTRİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Mr. Nezir ÖZGEN  
İzmir Cad. 22/10

Yenişehir/ANKARA

Taahhütname ile 12.11.1978 tarihinde yapılan sözleşme ile 12.11.1978 tarihinde yapılan işin kontrolünde tesis edilen ve teknik yönünden kontrol edilmiş bulunan hatların listesi aşağıdaki gibidir.

G.4. / 2921 / 1

- 1- 13 No.lu direk altyapısında 10 m. 12 No.lu direk istikametine çekilecektir.
- 2- 61, 78, 79 ve 84 No.lu direklerin arasındaki hatların kontrolü yapılmıştır. 84 No.lu direkler projedeki yerlerine dikilecektir.
- 3- 69-70 ve 70-71 No.lu direkler arası 107 par. yerine elektir.
- 4- 76 No.lu direk altyapısında I ve II No.lu direk istikametine çekilecektir.
- 5- 98 No.lu direklerin arası elektrik tesis edilecektir.

Çevreli tesis için eldir.

  
12.03.1978  
M. ÖZGEN

  
M. ÖZGEN